


## 4 BP/WPセットの組み立て・取り付け

1. パイプに取り付いているねじをはずし、ねじをブラケット(腕木)の穴に通して再度パイプに締め付けて固定してください。




2. BP/WPセットが組み立て完了後、TP/TPセットと同じ手順でFKスリットに取り付けてください。

取り付け後、**FKスリットにブラケット(腕木)が確実にはまっているか確認してください。**

## 5 MT/VTセット(シーブズ用棚)の組み立て・取り付け

MT/VT受を取り付けたブラケット(腕木)をFKスリットに取り付け、MT/VT受の突起と棚板の穴を合わせてMT/VT受に棚板を載せてください。

取り付け後、**FKスリットにブラケット(腕木)が確実にはまっているか確認してください。**




## 6 落下防止ストッパーの取り付け

FKスリットに落下防止ストッパーの細い方を差し込んで取り付けてください。


■両端のFKスリット

※太い方が棚板の外側にくるように差し込みます。



■中間のFKスリット

※太い方が棚板の内側にくるように差し込みます。



## 7 耐荷重ラベルの貼り付け

組み立て・取り付け完了後、同梱の耐荷重ラベルを目立つ位置に貼ってください。

### 施工後のお願い

- ねじの緩みがないか再度点検してください。  
緩みがあった場合は、必ず手回しドライバーでねじを締め付けてください。
- 清掃をしてください。  
その際、ベンジン・アルコール・シンナー等の溶剤、塩素系、過酸化水素系・酸・アルカリ性の洗剤を使用しないでください。
- テープなどの粘着系のものを使用しないでください。表面化粧が剥がれます。
- 棚板/パイプに物を置いたりかけたりしないでください。キズやサビなどの要因となります。

部品構成表	
TS/TP棚板	化粧パーティクルボード F☆☆☆☆ (低圧メラミン)
MT棚板	化粧合板 (ポリエスチル)
VT棚板	PVC
FKレール/FKスリット/ブラケット	スチール/粉体焼付塗装
パイプ	スチール/ステンレス巻き
愛着材	ナイロン66



〒150-0011  
東京都渋谷区東2-14-10  
TEL: 03-6450-6690 / FAX: 03-3409-7526

# SHI-MA-E-RU

## Flexible Rack System

■施工開始前に必ずお読みください。

■施工者の安全と使用者の安全確保のために、この施工説明書をよくお読みになり安全で正しい施工を行なってください。  
誤った施工における苦情、返品、取替えには応じかねます。

■梱包材や残材は法律に従って適切に処理してください。

※この「施工説明書」では、安全注意事項が次の表示で記載されています。  
お使いになる人や他の人への危険・物的損害を未然に防止するためには必ずお守りください。

**△警告** 取扱を誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定されます。

**注意** 取扱を誤った場合、使用者が重傷を負う危険および物的損害の発生が想定されます。

### 施工前のお願い

(製品の積み下ろし)

- 投げ込みなどはしないでください。
- 長物は2人以上で積み下ろししてください。


(製品の一時保管)

- 直射日光は避けてください。
- 積み重ねやたてかけはしないでください。
- 水濡れやキズが付かないように十分に養生してください。

**△警告**

- 絶対に分解したり修理・改造は行なわないでください。破損や思わぬケガの要因となります。
- 下地のない壁(ALC壁等)の場合は、本製品の取り付けを行わないでください。  
取り付け強度が保てず製品が落下してケガをするおそれがあります。

### (主要パーツ一覧)




## 1 | FKレールの取り付け

- 水平器で水平をとって、FKレールの取り付け位置の墨出しをしてください。

(FKレールの取り付け位置)

FKレール上部クリアランス : 50mm以上  
FKレール左右クリアランス : 7.5mm以上




### 注意

FKレール上部、左右のクリアランスは必ず確保してください。  
FKスリット、棚板の取り付け取り外しができなくなります。

- 同枠のねじでFKレールを固定してください。

固定後、水平器で水平がとれているか確認してください。



### 注意


ねじ穴は必ず間引きせずに全て取り付けてください。  
耐荷重の低下、及びFKスリットと壁の間に歪みが生じます。  
※ねじ穴数はFKレール長さによって異なります。

## 2 | FKスリットの取り付け

- FKレールにFKスリットを引っ掛け、確実に奥まで差し込んでください。




- 同枠のねじでFKスリットを固定してください。

固定後、水平器で垂直がとれているか確認してください。



### 注意

ねじ穴は必ず間引きせずに全て取り付けてください。  
耐荷重の低下、及びFKスリットと壁の間に歪みが生じます。  
※ねじ穴数はFKスリット長さによって異なります。



(FKスリットの取り付け位置)

棚板/パイプの幅によって異なります。  
以下寸法公式で寸法を算出して取り付けてください。

Ⓐ=設置する棚板//パイプ 幅-55mm

Ⓑ=設置する棚板//パイプ 幅-42mm

Ⓒ=設置する棚板//パイプ 幅-29mm

<例>W450の棚板の場合

Ⓐ: 395mm Ⓑ: 408mm Ⓢ: 421mm

<例>W600の棚板の場合

Ⓐ: 545mm Ⓑ: 558mm Ⓢ: 571mm

<例>W750の棚板の場合

Ⓐ: 695mm Ⓑ: 708mm Ⓢ: 721mm

<例>W900の棚板の場合

Ⓐ: 845mm Ⓑ: 858mm Ⓢ: 871mm


## 3 | TS/TPセットの組み立て・取り付け

- 棚//パイプ受の突起部をブラケット(腕木)の穴に差し込み、45度回転させて固定してください。

(棚//パイプ受取り付け位置)



■奥行=400

パイプ受位置：前から3番目



■奥行=600

パイプ受位置：前から1番目・前から7番目  
※前から8番目以降には取り付けできません。




### 注意

パイプ受は奥行を確認し、正しい位置に取り付けてください。  
取り付け位置が違うと、耐荷重の低下、及び衣類がかけられなくなります。  
※パイプ受はTPセットのみ取り付けです。


■奥行=450

パイプ受位置：前から3番目




■奥行=300

パイプ受位置：前から1番目



- 棚受と棚板の鬼目ナットの位置を合わせ、手回しドライバーで棚板をブラケット(腕木)に同枠のねじで軽く締めて(固定しない)仮止めしてください。

- 棚板とブラケット(腕木)と一緒に両手で持ち、FKスリットの穴に差し込んでから下へ押し込んで、FKスリットに棚板を取り付けてください。  
取り付け後、FKスリットにブラケット(腕木)が確実にはまっているか確認してください。




(ブラケット差し込み位置)

ブラケットは最上部から4つの穴からしか取り付けできません。



- 棚板の取り付け位置が決まったら、手順2で仮止めした棚板のねじを手回しドライバーで締め付けてください。



### 注意

ねじを締め付ける際は、必ず手回しドライバーを使用してください。

電動ドライバー等で締め付けすぎると、棚板及び棚板の鬼目ナットが破損して棚板が脱落します。

※ブラケットは手前に向って1° 上がっているため、L型・U型で設置した隣りに並んだ棚板は平行になりません。